


Finalizaron los trabajos de reparación en Duarte Quirós

 21/10/2022



INFORMACIÓN DE SERVICIO

Informamos que finalizó la reparación del conducto de 400 mm de diámetro, ubicado en Duarte Quirós esquina Félix Paz.

El suministro se está normalizando en forma paulatina y recordamos que, al restituirse el servicio, puede llegar a percibirse turbiedad en forma temporal, debido al vaciamiento de la red.

Para más información o consultas puntuales, pueden comunicarse al 0800 800 2482.