


# Finalizaron los trabajos de reparación en Duarte Quirós

 21/10/2022



## INFORMACIÓN DE SERVICIO

Informamos que finalizó la reparación del conducto de 400 mm de diámetro, ubicado en Duarte Quirós esquina Félix Paz.

El suministro se está normalizando en forma paulatina y recordamos que, al restituirse el servicio, puede llegar a percibirse turbiedad en forma temporal, debido al vaciamiento de la red.

Para más información o consultas puntuales, pueden comunicarse al 0800 800 2482.